

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАКУУМНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ.

ARLIFT

1

После окончания работы для предупреждения поломок, а также замерзания влаги внутри оборудования, уберите захват в сухое обогреваемое помещение.



2

Поставьте оборудование на зарядку. Откройте кран для слива конденсата.



4



Оборудование должно храниться в сухом помещении **при температуре выше 0 C °.**

3

Вакуумный захват необходимо **хранить только в вертикальном положении.**

На присоски не ставить!



5



Во время эксплуатации перед каждым применением удаляйте любую влагу, а также снег, лед, пленку с поверхности как присоски, так и груза.

Поверхность должна быть сухая и чистая!

